

ebr - meddelande

SHARE TO   

EBR Informerar om jordledarklämma i mark och i stolpe

Flera nätföretag har sedan tidigare rapporterat om att man påträffat defekta jordledarklämmor i sina anläggningar. Vi vill nu genom detta meddelande förstärka vetskapen om problematiken.

Jordledarklämma HEL 4790AK har påträffats defekt vid öppning av befintliga jordlineförband. Jordledarklämman har levererats av Tyco AB som även stoppat försäljningen av klämman.

Många nätföretag har beslutat att inte längre använda skruvförband för jordanslutningar under mark och istället beslutat att övergå till pressade anslutningar.

Alla jordförbindningar ska då pressas med avsedda pressklämmor och korrekt pressutrustning.



Gammal korroderad klämma



Oanvänd klämma

Balkklämma

Vid potentialutjämning mellan stag och balk är det viktigt att man använder en balkklämma som är anpassad för ändamålet. Detta för att undvika korrosion på stagen.



Tycker du att fler behöver ta del av det här EBR-meddelandet?

- Dela gärna.
- Inom vissa företag distribueras EBR-meddelanden mellan kollegor.
- Inom andra företag sätter man upp EBR-meddelanden på anslagstavlor.

[Läs mer...](#)

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges

tillåtelse.

⇒ Avprenumerera på nyhetsbrev EBR-meddelande

EBR, en del av Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se